

## Használati utasítás

Tisztelt Felhasználó, kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást.

# HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK

- Helyezze a mérleget tiszta, sík felületre.
- A maximális mérhető súly 5000g (5kg), mely tartalmazza a tárazás előtti súlyt.
- A mérleg élettartamának megőrzése érdekében ne helyezze nedves, hideg, vagy meleg környezetbe.
- A termék egy magas pontosságú elektronikus súlymérővel van felszerelve, kérjük ne nyomja meg, vagy dobja el, mert könnyen megsérülhet.
- Ha a mérleg felülete szennyezett, puha ruhával tisztítsa meg, ne használjon vegyi tisztítószeret és ne hagyja, hogy víz kerüljön a mérlegbe.
- A készülék kis súlyú termékek mérésére alkalmas, ne használja kereskedelemben.
- Ha az eredmény nem megfelelő, kérjük ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően érintkeznek-e. Cseréljen elemet a készülékben, ha már régóta használja és próbálja újra.

## MŰSZAKI ADATOK

- Magas pontosságú érzékelővel és nagy kapacitású CPU-val van felszerelve, a mérési pontosság érdekében.
- Kapacitás: 2g-5000g
- Tára funkció.
- Automatikus kikapcsolás.
- Alacsony akkumulátor töltöttség kijelzés.

## MŰSZAKI PARAMÉTEREK

- Kapacitás: 2g-5000g
- Megjelenített mértékegység: 1g
- Elemek: 2 x 3v CR2032
- Környezet hőmérséklete működéshez: 5°C - 60°C
- Kijelző: LCD kijelző, 4 karakter

## KAPCSOLÓ

- **ON/OFF kapcsoló:** KI/BE kapcsolás
- **UNIT kapcsoló:** Mértékegység váltás (g/lb)

## MŰKÖDÉS

- Vegye elő a mérleget, nyissa ki az elemtartókat és helyezze be az elemeket.
- Helyezze a mérleget szilárd, sík felületre.

## A MÉRÉS FOLYAMATA

Első használat előtt kövesse az alábbi utasításokat:

1. Állítsa be a kapcsolót a mérleg hátulján a használni kívánt mértékegységre: g, vagy lb.
2. Helyezze a mérleget egy kemény, vízszintes felületre, érintse meg az "ON/OFF" kapcsolót az ujjával, a kijelzőn megjelenik a "HELO" felirat, majd pár másodperc múlva feltűnik a "0".



3. Helyezze a megmérni kívánt terméket a mérőfelületre. Hamarosan megjelenik a kijelzőn a mért súly.




4. Használja a tara funkciót különböző tárgyak egymást követő leméréséhez a következő módon:

- a) Helyezze a megmérni kívánt terméket a mérőfelületre.
- b) Helyezze az első tárgyat (például egy tálát) a mérőfelületre. Ha szeretné, jegyezze fel a mért súlyt, mielőtt folytatná.
- c) Nyomja meg egyszer a "TARE" gombot, a súly nullázásához.

Az első tárgy súlyát 0-nak fogja mutatni, még akkor is, ha a mérőfelületen marad.

- d) Helyezze következő tárgyat a mérőfelületre (például tegyen egy hozzávalót a tálba) és olvassa le a súlyt, mikor a kijelző állandósul. Csak a tálba tett hozzávaló súlyát fogja mutatni.




5. A készülék automatikusan kikapcsol, ha 2 percig nem történik aktivitás. Vagy a készülék kikapcsol, miután néhány másodpercig megérintette az "ON/OFF/TARE" gombot.

## HIBAJELZÉSEK

- Ha a mérleg túlterhelt, a kijelzőn megjelenik az "Err" felirat.
- Amikor a képernyőn "Lo" jelenik meg, ez azt jelenti, hogy az áramellátás nem elegendő, kérjük, mielőbb cserélje ki az elemeket.

## AZ ELEMEK HASZNÁLATA ÉS BESZERELÉSE

- Használjon 2 darab CR2032-es elemet.
- Az elemek cseréjekor nyissa ki a hátoldalon lévő elemtartó fedelet, helyezzen 2 db CR2032 elemet az elemtartóba (a pozitív pólusok felé), majd zárja be szorosan az elemtartó fedelet.



- Kérjük ne dobja ki az elemeket a normál hulladékkal.
- Az elemeket a kormányrendeletnek megfelelően kell kidobni.